



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo "A. Pacinotti" Marigliano**

Via San Luca – 80034 Marigliano (Na)

Tel. /Fax 081/8851903

C. F. : 92006740630 – e-mail: naic8be009@istruzione.it

C.M.: NAIC8BE009 – PEC: naic8be009@pec.istruzione.it

I. C. "PACINOTTI" - MARIGLIANO (NA)
Prot. 0000653 del 03/02/2020
B-35 (Uscita)

Spett.le Sig. Sindaco del Comune di Marigliano

Al Responsabile Settore IV

*"Lavori Pubblici Urbanistica
ed Edilizia Scolastica"*

Arch. Sabato Esposito

Comune di Marigliano

e p.c. All' Ing. Rosalba Di Palma

All' Ing. Vincenzo Esposito

All' assessore alla P. Istruzione Veronica Perna

Al Consig. Comunale (Sig. Gaetano Bocchino)

Comune di Marigliano

Al R.S.L. di Istituto (sede)

Agli atti Istituto

**Oggetto: Richiesta intervento lavori ripristino frontalini e lamie cornicioni del plesso "MIULI",
(Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I Grado), ubicato alla Via Padre Pio.
Intervento URGENTISSIMO! Quarta segnalazione!**

Si comunica che, come da Vostra nota di interdizione dell'uscita posizionata nell'ala ovest del plesso Miuli, (Vs prot. Int. N. 314 del 28/01/2020), le uscite di sicurezza sulla scala di emergenza metallica esterna, di entrambi i piani (rialzato e primo) non risultano praticabili in quanto è evidente il reale pericolo di caduta di calcinacci, pezzi di intonaco e pezzi di lavagnette dall'alto.

Pertanto la scrivente, in attesa della realizzazione dei lavori di manutenzione dei frontalini e delle lamie dei cornicioni, ha dovuto necessariamente apportare delle modifiche al piano di evacuazione, elaborato dal R.S.P.P. d'Istituto, Ach. Michelangelo Simonelli.

Si tiene a sottolineare che a seguito delle modifiche apportate al piano di evacuazione, tutti gli alunni impegnati nelle classi del primo piano, per uscire dalla scuola, devono scendere obbligatoriamente dalla scala interna in muratura, raggiungere il piano rialzato e quindi uscire negli spazi esterni per poter raggiungere i vari punti di raccolta, facendo, in questo modo, un percorso di fuga molto lungo e problematico.

Si segnala, inoltre, che in caso di vera emergenza (terremoto/incendio), risulta quasi impossibile per tutti gli alunni del primo piano utilizzare la suddetta scala di muratura interna e scendere al piano rialzato per poter uscire dal plesso scolastico in quanto ciò "***metterebbe a repentaglio la sicurezza degli stessi alunni e del personale scolastico***".

Come già precedentemente segnalato, si ribadisce quindi alle SS.LL. che nel **plesso Miuli** si rende necessario ed indispensabile effettuare, ***in tempi brevissimi***, i seguenti interventi di manutenzione da parte di un **muratore**:

- **sostituzione di tutte le lavagnette-gocciolatoi, presenti sui cornicioni del solaio di copertura del plesso in quanto molte di esse risultano cadenti, pericolanti e per larghi tratti già distaccatosi e cadute al suolo;**
- **spicconatura d'intonaco delle lamie e dei frontalini di alcuni tratti dei cornicioni per eliminare i pezzi di intonaco con pericolo di distacco e di cui, diverse parti, risultano già distaccatosi e cadute al suolo.**

Resta in attesa di sollecito riscontro.

Cordialità

Il Dirigente Scolastico

(Dott.ssa Biancamaria Di Ruocco)

(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993)