



**Ministero dell' Istruzione, Università e Ricerca
Istituto Comprensivo "A. Pacinotti" Marigliano**

Via Pontecitra – 80034 Marigliano (Na)

Tel. /Fax 081/8851903

C. F. : 92006740630 – e-mail: naic8be009@istruzione.it –

C.M.: NAIC8BE009 – PEC: naic8be009@pec.istruzione.it

I. C. "PACINOTTI" - MARIGLIANO (NA)
Prot. 0006322 del 07/10/2021
B-35 (Uscita)

Al Sindaco del Comune di Marigliano
sindaco@comunemarigliano.it

All'Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Marigliano
lavoripubblici@comunemarigliano.it
All'Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Marigliano
servizisociali@comunemarigliano.it

**OGGETTO: RICHIESTA URGENTE DI SOLUZIONE PROBLEMATICHE I.C. PACINOTTI
LAVORI URGENTISSIMI E INDIFFERIBILI**

La sottoscritta, Cervone Anna, Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo "A.Pacinotti" - Marigliano, avendo più volte sollecitato l'intervento del Comune al fine di risolvere le numerose problematiche relative all'utilizzo dei sei Plessi di questo Istituto;

VISTE le numerose, continue e giuste lamentele da parte dei genitori degli alunni, che denunciano problematiche gravissime e indifferibili, indegne di un paese civile: **scarsa illuminazione, cancelli pericolanti, bagni fuori uso, perdita di acqua che sgorga dal pavimento del plesso Pontecitra, mancanza di porte, fogne intasate e inadeguate, liquami maleodoranti che risalgono dagli scarichi dei servizi igienici siti a piano terra;**

RILEVATO da sopralluogo effettuato dalla sottoscritta con la RSPP, Arch. Monda Angelica, come la situazione sia particolarmente critica al punto da mettere in conto, in mancanza di interventi seri, urgenti e risolutivi da parte dell'amministrazione comunale, la possibile e **probabile chiusura almeno di alcuni plessi dell'IC;**

CONSIDERATA la mancanza, nonostante le nostre numerose richieste di interventi atti a risolvere le gravi problematiche, di interventi risolutivi;

CONSIDERATA la necessità di garantire agli alunni e al personale scolastico un ambiente sicuro, sano e vivibile per l'attività didattica, nonchè di evitare alle famiglie ulteriori disagi;

CHIEDE

interventi urgenti di risposta a soluzione alle problematiche di seguito evidenziate per ogni plesso:

- **Plesso Pacinotti**, sede centrale che ospita uffici di segreteria e 8 classi della scuola secondaria di secondo grado:
 1. bagno dei ragazzi al piano terra assolutamente fuori uso perché dagli scarichi posti sul pavimento fuoriescono continuamente liquami di natura fognaria maleodoranti. Attualmente i ragazzi utilizzano il bagno (un solo water) dei docenti maschi dell'istituto con grave disagio per tutti. Da precisare che il mancato utilizzo dei servizi fuori uso non impedisce comunque ai liquami fognari di fuoriuscire continuamente!!!

2. Porte delle aule inesistenti, la didattica è compromessa perché le voci di docenti e ragazzi invadono corridoi e spazi comuni.
- **Plesso Pontecitra** destinato ad accogliere 20 classi della scuola primaria:
 1. Acqua che sgorga dal pavimento dell'atrio, attualmente si contano 2-3 "sorgenti" di acqua che rischiano di diventare fiume in piena come già accaduto lo scorso anno scolastico;
 2. **Cancelli grandi e cancello piccolo pericolanti** perché i cardini sono ormai distrutti dalla ruggine: uno è stato chiuso, quello pedonale è stato momentaneamente e impropriamente assicurato al supporto in muratura mediante catena e catenaccio, ma la situazione è insostenibile!!!
 3. Bagni che perdono acqua, in tutto 6 bagni completamente fuori uso perché senza acqua, o/e scarico ostruito; l'unico bagno utilizzabile al piano terra è provvisto di "scarico automatico", ossia collaboratrice scolastica munita di secchio e acqua all'occorrenza versata nel vaso.
 4. Fogne intasate;
 5. Illuminazione assolutamente insufficiente;
 6. Al primo piano la scarsa portata dell'acqua non consente ai collaboratori scolastici di effettuare le pulizie in modo adeguato.
 - **Plessi dell'infanzia Pontecitra 1 e 2** che ospitano 11 sezioni di bambini da 3 a 5 anni:
 1. Bagni non funzionanti, scarichi rotti;
 2. Illuminazione insufficiente con sezioni completamente al buio;
 3. vetro rotto al plesso Pontecitra 1
 4. cattivo odore di natura fognaria dai pozzetti situati nell'area verde che rende impraticabile il giardino;
 5. Si richiede inoltre intervento sui tetti: con la stagione delle piogge in arrivo e l'ostruzione da parte del fogliame delle pluviali, il rischio di formazione di piscine sul terrazzo di copertura è concreto come già successo gli scorsi anni.
 - **Plesso Modigliani** che ospita 4 classi di scuola secondaria:
 1. Illuminazione insufficiente;
 2. Bidoni rifiuti inesistenti perché rubati dai "vicini di casa".
 - **Plesso Miuli che ospita 10 classi di scuola primaria**
 1. Anche al plesso Miuli l'illuminazione delle aule sembra destinata a essere ottenuta mediante mezzi più tradizionali e pittoreschi: candele, lampade a olio, torce di bambù, mentre i neon vanno via via scomparendo per non essere più sostituiti.
 2. Pericolosa perdita di acqua all'esterno dello stabile in prossimità dei serbatoi antincendio;
 3. Porte antipanico non funzionanti;
 4. Finestre che non chiudono bene.

Viste le numerose e gravissime problematiche segnalate già più volte a codesta amministrazione comunale (ho segnalato solo le più gravi), in mancanza di interventi efficaci e tempestivi, almeno alcuni plessi rischiano concretamente la chiusura perché non in grado di garantire i servizi essenziali e la sicurezza indispensabile in una scuola.

Considerata l'urgenza delle richieste, Vi invitiamo dunque a procedere con celerità.

Vi informiamo inoltre che la presente sarà inoltrata alla componente genitoriale del Consiglio di Istituto e pubblicata sul sito web dell'Istituto Scolastico, a dimostrazione del nostro costante impegno per la salvaguardia della sicurezza e della salute e del benessere degli alunni.



Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Anna Cervone)

(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993)

